





平面図 S=1:500




(49.3~63.2)  
コンクリート根継工  
S=1/50




(63.2~72.0)  
コンクリート根継工(岩着)  
S=1/50



(158.7~169.0)  
練積ﾌﾞﾛｯｸ工  
S=1/50




(191.0~203.0)  
練積ﾌﾞﾛｯｸ工  
S=1/50



※掘削時において岩出現の場合は監督員と協議の上、岩着タイプ土台に規格変更し、ﾌﾞﾛｯｸ積法長についても必要長さを検討すること。

事業名	令和元年10月11日～13日発生 台風19号豪雨災害復旧事業		
地区名	上立岩2地区 (530/52)		
図面名称	水路復旧 平面図、標準断面図		
縮尺	図示	図面番号	1 / 5
作成年月日	令和	年	月 日
測量	長野県土地改良事業団体連合会		
設計	長野県土地改良事業団体連合会		
発注主体	長和町		
施工			

縦断面図





勾配図																				
盛土																			0.01	
切土																				
計画護岸高 (根継天端)																				
左岸護岸高																				
最低河床高																				
堤外水路高																				
地盤高																				
追加距離																				
単距離																				
測点名																				

事業名	令和元年10月11日～13日発生 台風19号豪雨災害復旧事業		
地区名	上立岩2地区 (530/52)		
図面名称	水路復旧 縦断面図		
縮尺	図示	図面番号	2 / 5
作成年月日	令和 年 月 日		
測量	長野県土地改良事業団体連合会		
設計	長野県土地改良事業団体連合会		
発注主体	長和町		
施工			

横断図 1



S=1/100




事業名	令和元年10月11日～13日発生 台風19号豪雨災害復旧事業			
地区名	上立岩2地区 (530/52)			
図面名称	水路復旧 横断図 1			
縮尺	図示	図面番号	3	/ 5
作成年月日	令和 年 月 日			
測量	長野県土地改良事業団体連合会			
設計	長野県土地改良事業団体連合会			
発注主体	長和町			
施工				

横断図 2


S=1/100




事業名	令和元年10月11日～13日発生 台風19号豪雨災害復旧事業		
地区名	上立岩2地区 (530/52)		
図面名称	水路復旧 横断図 2		
縮尺	図示	図面番号	4 / 5
作成年月日	令和	年	月 日
測量	長野県土地改良事業団体連合会		
設計	長野県土地改良事業団体連合会		
発注主体	長和町		
施工			



仮設道路② 標準横断面図  
(最狭窄部)



仮設道路① 正面図, 側面図  
S=1/100



事業名	令和元年10月11日～13日発生 台風19号豪雨災害復旧事業		
地区名	上立岩2地区 (530/52)		
図面名称	水路復旧 仮設計画図		
縮尺	図示	図面番号	5 / 5
作成年月日	令和	年	月 日
測量	長野県土地改良事業団体連合会		
設計	長野県土地改良事業団体連合会		
発注主体	長和町		
施工			